

SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 1Q (C 1Q+)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY


РАВЕНСТВО




EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001	1x	010002	1x	010004	1x	010006	1x
010007	1x	010008	1x	010009	1x	010011	5x
010012	5x	010013	5x	010014	1x	010015	1x
010017	1x	010026	1x	010028	2x	010030	1x
010034	1x						

 020003 2x	 020004 2x  020005 2x	 020006 2x	 020008 2x	 1x 020011
 1x 020012	 7x 020013 CR	 7x 020013 CL		
	 7x 020015 DR	 7x 020015 DL		
 020018 4x	 020020 4x	 020034 4x		


 3 * 16 32x	 3,5 * 16 64x	 6,2 * 50 2x	 4,2 * 16 10x	 2,9 * 13 6x	 φ 6 2x	 φ 4 4x	 M4 * 20 4x	 φ 6 4x	 φ 10 s2,5 4x
 φ 15 22x	 φ 18 8x	 L 35 8x	 φ 15 h 12 8x	 φ 8 * 30 18x	 φ 8 * 30 10x	 φ 15 h 10 10x	 M 10 4x	 φ 10 4x	
 4,2 * 13 18x									





COMFORT 1Q+




010018	1x	020001	7x	020019	030004	030033
010019	1x	2x			 φ 5 * 30	 4,2 * 13
010020	1x				2x	28x





- 6** 7x 030011
7x 030003



sewingtable.eu/manual/

- 7** 040003
040002
040001
2x 030007
6x 030005


- 8** 4x 030006
2x 020004

- 9** 030013
8x

010002

- 11** 8x 030014
8x 030012

- 10** 030015
8x



010015




- 16** 020005
1x 030001
2x

- 13** 030002
4x
020008
1x

- 15** 030002
8x
2x
020018

- 12** 030008 030009
2x 2x
1x 020006

- 14** 020003
1x
3x 030033



24 020005
1x 
030001
2x 

19 030008 030009
2x  2x 
1x  020006

26 
1x 050003

2x 050002 4x  030033

20 030002
4x 
020008
1x 


27 030006
2x 
1x  020012

21 020011
1x 
4x  030002



23 030002
8x 
2x  020018

22 020003
1x 

3x  030033






25 030033
8x 
4x 050001


5x 010012

5x 010013


5x 010011



010028



010028





COMFORT 1Q+

37

3x



020019

12x



030033

010018

010020

35 020001

2x



2x

030004

010019

36


16x




030033






4x 020019




1x 050004



1x 010034



4



+



5

