


***SEWING MACHINE TABLE  
COMFORT 3 (C3L, C3XL)  
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ***



# SYMBOLS



**ATTENTION**

**ВНИМАНИЕ**




**ASSEMBLY & ADJUSTMENT**

**СБОРКА РЕГУЛИРОВКА**




**OPERATION**

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**




**STORAGE**

**ХРАНЕНИЕ**




**INDICATING MARK**

**ОБОЗНАЧЕНИЕ**




**SPECIAL OPERATION**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**




**WATCH**

**СМОТРЕТЬ**



**EQUALITY**







**РАВЕНСТВО**




**EVEN SURFACE**

**РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**



<b>010001</b>	<b>1x</b>	<b>010002</b>	<b>1x</b>	<b>010003</b>	<b>1x</b>
<b>010004</b>	<b>1x</b>	<b>010006</b>	<b>1x</b>	<b>010007</b>	<b>1x</b>
<b>010008</b>	<b>1x</b>	<b>010009</b>	<b>1x</b>	<b>010010</b>	<b>1x</b>
<b>010011</b>	<b>2x</b>	<b>010012</b>	<b>2x</b>	<b>010013</b>	<b>2x</b>
<b>010014</b>	<b>1x</b>	<b>010023</b>	<b>1x</b>	<b>010024</b>	<b>1x</b>
<b>010025</b>	<b>1x</b>	<b>010026</b>	<b>1x</b>	<b>010027</b>	<b>1x</b>
<b>010028</b>	<b>1x</b>	<b>010029</b>	<b>1x</b>		

<b>020004</b>	<b>1X</b> 	<b>020040</b> 	<b>020041</b> 	<b>020039</b> 	<b>020046</b> 	<b>020047</b> 
<b>020065</b> 2x	<b>020008</b> 1X 	<b>020010</b> L 660 2 x	<b>020066</b> 1x 	<b>020067</b> 1x 	<b>020012</b> 1X 	
<b>1x 020007</b> 			<b>1x 020009</b>  L300			
<b>3x 020013 CR</b> 			<b>3x 020013 CL</b> 			
<b>3x 020015 DR</b> 			<b>3x 020015 DL</b> 			
<b>2x</b> <b>020016</b> 				<b>2x 020017</b>		


<b>030001</b>  3 * 16 <b>46x</b>	<b>030002</b>  3,5 * 16 <b>27x</b>	<b>030003</b>  6,2 * 50 <b>10x</b>	<b>030057</b>  <b>2x</b>	<b>030005</b>  4,2 * 16 <b>10x</b>	<b>030006</b>  2,9 * 13 <b>4x</b>	<b>030007</b>  φ6 <b>2x</b>	<b>030008</b>  φ4 <b>4x</b>	<b>030009</b>  M4 * 20 <b>4x</b>	<b>030010</b>  φ6 <b>4x</b>
<b>030011</b>  φ15 <b>10x</b>	<b>030012</b>  φ18 <b>25x</b>	<b>030013</b>  L 35 <b>25x</b>	<b>030014</b>  φ15 h 12 <b>25x</b>	<b>030015</b>  φ8 * 30 <b>26x</b>	<b>030016</b>  φ8 * 30 <b>4x</b>	<b>030017</b>  φ15 h 10 <b>4x</b>	<b>030058</b>  <b>4x</b>	<b>030022</b>  M 10 <b>8x</b>	<b>030060</b>  φ10 <b>8x</b>





<b>030024</b>	<b>030031</b>	<b>030033</b>
		
<b>5 * 50</b>	<b><math>\phi 10 \text{ s}2,5</math></b>	<b>4,2 * 13</b>
<b>2x</b>	<b>8x</b>	<b>21x</b>



**COMFORT 3XXL GOLD**




<b>010021</b>	<b>2x 020019</b> 	<b>030033</b>  <b>4,2 * 13</b> <b>21x</b>
---------------	---	---



\*

Входит в комплект стола.  
Included into table set.



13

4x 030001




2x 020015 DR

030016 11  
4x

12  
4x 030017

2x 010012

2x 010013




13

4x 030001

2x 010011

10

4x 030015



14


030001  
2x



1x 010028

14


030001  
2x



1x 020015 DR

15



030002  
4x 030001  
2x 020016



16

2x 030024

2x 020017





1x 010029

17

1x 020009

10x 030001







Входит в комплект стола.  
Included into table set.




*Разметка крепления ответной планки замка производится "по месту" без крышки стола и при закрытом фасаде согласно эскиза*





### COMFORT 3XXL GOLD






**ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!**

**БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!**



**010009**


**040001**



**030010**


**39**

**030005  
4x**



**010009**




**010001**



**40**




**S10**



**10**

**42**




**1x 050003**




**1 x 050002**

**2 x 030033**



**030033**



**41**


**4x 050001**

**030033**

**8x**




**1X 050006**





1




90°




2




3



4



5



+

